

**אמצעי הגנה  
לחוף המערבי של בריכה 5  
לאזור עין בוקק  
סלולות הגנה, יציבות, כוחות עילוי וחומרי בניה**

**דו"ח גיאוטכני**

תורגם ממסמך של: ד"ר ישראל קיסר  
**32-2011-18R**  
**מ - 02.01.14**

## תוכן עניינים

1.....	1.....	1. מבוא .....
1.....	2.....	2. פרופיל הקרקע .....
1.....	2.1.....	2.1. כללי .....
2.....	2.2.....	2.2. מלח בברינה .....
2.....	2.2.1.....	2.2.1. חתך סכמטי .....
3.....	2.2.2.....	2.2.2. תוכנות שכבות המלח .....
7.....	2.3.....	2.3. פרופיל הקרקע במילנות עין בוקק ובחוף הציבורי .....
7.....	2.3.1.....	2.3.1. נתוניים קיימים .....
8.....	2.3.2.....	2.3.2. פרופיל הקרקע .....
19.....		3. חומרני בניה .....
19.....		3.1. חצץ .....
20.....		3.2. מילוי הסוללה .....
22.....		4. נתוני קרקע מומלצים לתכנון .....
22.....		5. סיסמולוגיה .....
30.....		7. יציבות מדרון הסוללה .....
30.....	7.1.....	7.1. מבוא .....
32.....	7.2.....	7.2. יציבות הסוללה בעין בוקק .....
35.....		8. שקיוט צפויות בסוללות עקב עבודות עפר מתוכנות .....
35.....	8.1.....	8.1. שקיוט מידות .....
37.....	8.2.....	8.2. התמכוכיות .....
38.....		9. סיכון להיווצרות בולענים .....

## רשימת תרשימים ותמונות

5.....	תרשים 1 : חתך סכמטי של הסוללה המערבית של ברינה 5 ושלבי ביצוע אפשריים .....
6.....	תרשים 2 : מבחני SPT שבוצעו בשכבות מלח של ברינה 5 .....
9.....	תמונה 1 : גלען מלח מקידוח BH16, עומק 26.1 – 27.1 מ' .....
9.....	תמונה 2 : גלען מלח מקידוח BH18.1, עומק 29 – 30.5 מ' .....
10.....	תרשים 3 : מיקום הקידוחים הקיימים .....
11.....	תרשים 4 : החוף הציבורי בעין בוקק (אתר 3) – פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+240 .....
12.....	תרשים 5 : אזור המלונות (אתר 2), עין בוקק – פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+760 .....
13.....	תרשים 6 : אזור המלונות לאורך נחל בוקק (אתר 1) – פרופיל קרקע לאורך מקטע 1+000 .....
14.....	תרשים 7 : מלון ישרוטל – פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+080 .....
15.....	תרשים 8 : עין בוקק – פרופיל קרקע לאורך הסוללה של ברינה 5, כיוון דרום-צפון .....
16.....	תרשים 9 : עין בוקק – סיכום וניתוח מבנהו SPT .....
17.....	תרשים 10 : עין בוקק – התפלגות גורמים לפי גודל בקידוחי SMET .....
18.....	תרשים 11 : עין בוקק – תוצאות מבחני חזירות בשדה .....
21.....	תרשים 28 : התפלגות גודל הגרגירים במילוי גראנולרי ששימוש את מפעלי ים המלח .....
תרשים 29 :	מפת אירוחים סיסמיים עם $ML > 3$ ML-80 העשויים האחרזונות סלומון א. (2004) "תופעות קרקעמושפעות-סיסמיות מרעידת האדמה בצפון-ישראל
24.....	ים המלח , $ML=5.2$ , מפורסם 2004, המכון הגיאולוגי, GSI/30/2004
25.....	תרשים 30 : התפלגות אירוחים סיסמיים באזוריים המלח, 1985 – 2010 – (קטלוג המכון הגיאופיזי)
תרשים 31 :	קטע מי"מפת העתקים פעילים ופעילים בפוטנציה בישראל" העתקים פעילים

25 .....	מסומנים באדום. העתקים פעילים בפוטנציה מסומנים בירוק (המכון הגיאולוגי)	
תרשים 32 : .....	קטע מ"מפת אזורים בעלי פוטנציאל חריג להגברת עצמת רעדת האדמה"	
26 .....	(המכון הגיאולוגי, המכון הגיאופיזי, 2009)	
תרשים 33 : .....	מפת העתקים שהוכנה ע"י ד"ר שמיר בין בוקק, יוני 2011 .....	
27 .....	תרשים 34 : .....	מפת העתקים שהוכנה ע"י ד"ר שמיר בנוה זוהר, יוני 2011 .....
28 .....	תרשים 35 : .....	ג' שכבת המלח המשיבית (מפת זמן של ג' שכבת המלח המשיבית מהסקר הגיאופיזי שנערך ע"י ד"ר ג. שמיר, יוני 2011) .....
29 .....		
31 .....	לוח תזוזות סיסמיות קבועות (Franklin Hynes 1984)	
31 .....	תרשים 43 : .....	לוח תזוזות סיסמיות קבועות (Seed Makdisi 1-7819)
33 .....	תרשים 44 : .....	ען בוקק. מודל נומרי דו-מימדי ופרופיל הקרקע לצורכי חישובי יציבות המדרונות .....
33 .....	תרשים 45 : .....	ען בוקק. משטח החלקה קרייטי בתום ביצוע, מפלס תملחת +13.9 מ'
34 .....	תרשים 46 : .....	ען בוקק. משטח החלקה קרייטי בתום ביצוע, מפלס תמלחת +15.1 מ'
34 .....	תרשים 47 : .....	ען בוקק. משטח החלקה קרייטי למקדם פסידו-סטטי קרייטי $ky=0.13g$
36 .....	תרשים 56 : .....	סוללה עין בוקק. אפיק תזוזה לאחר ביצוע .....
36 .....	תרשים 57 : .....	סוללה מלון מוריה. אפיק תזוזה לאחר ביצוע .....
36 .....	תרשים 58 : .....	סוללה מלון מוריה. אפיקות תזוזה לאחר ביצוע .....
38 .....	תרשים 59 : .....	סוללה מלון מוריה: התפלגיות לחיצת השכבות .....
39 .....	תרשים 60 : .....	מפות GSI: סיכונים להיווצרות בולענים באזור ען בוקק ונוה זוהר .....

#### רשימת לוחות

2 .....	לוח 1 : .....
3 .....	רשימת קידוחים שנקדחו בתוך ברינה .....
4 .....	לוח 2 : .....
8 .....	توزאות בדיקות צפיפות בגבישים מלח מגורענים בלתי-דבוקים .....
19 .....	לוח 3 : .....
20 .....	מקדמי חדירות של שכבות מלח (ג.י.א. 2002) .....
22 .....	לוח 4 : .....
23 .....	פרופיל קרקע לאורך הסוללה באזור המлонנות .....
32 .....	לוח 9 : .....
32 .....	توزאות בדיקות תלת-ציריות במדגמי חרסית מהודקת .....
32 .....	לוח 10 : .....
37 .....	סיקום התוצאות של בדיקות הידرومטר והידромטר כפול .....
37 .....	לוח 11 : .....
37 .....	נתוני קרקע מוצעים לתכנון .....
32 .....	לוח 12 : .....
32 .....	剖析ים סיסמיים של העתקים ל-10% הסתברות לתקופת חזרה של 50 שנה .....
32 .....	לוח 13 : .....
32 .....	סוללה ען בוקק - תזוזות חישובי יציבות המדרונות .....
37 .....	לוח 14 : .....
37 .....	סוללה ען בוקק : תזוזות עקב רעדת אדמה $Mw = 7.5 - 6.5 = 5/8$ (5/8 LC) .....
37 .....	לוח 19 : .....

.1. מבוא

דו"ח זה הינו דו"ח גיאוטכני בנושא סוללות ההגנה באזורי בתים המלון – עין בוקק, החוף הציבורי, מורה ונוירונה – כאמצעי נגד עלית פני המים בבריכה 5.

הדו"ח כולל את הנושאים הבאים :

- ? פרופילי קרקע בכל אחד מהאתרים.
- ? פרמטרים מומלצים לתכנון.
- ? חישובי יציבות של הסוללות.
- ? חישובים למקדם הביטחון של החיצ' החרסיטי כנגד כוחות עילוי.
- ? חומרי בנייה.

הדו"ח מבוסס על הדוחות והנתונים הבאים :

- ? תכניות וחתכים של האתר, אשר נמסרו ע"י המתכנן, תחל.
- ? נתוניים גיאוטכניים קיימים, כולל קידוחים, מבחני שדה, בדיקות מעבדה ודוחות גיאוטכניים שנערכו ע"י גורמים אחרים (SMET, Geotech, Royal Haskoning, WBI, GSI/34/2009 וכו').
- ? דוח גיאוטכני בנושא יצירת בולענים, שהוכן ע"י המכון הגיאולוגי.
- ? דוחות שונים בנושא תכנון גיאוטכני לאתרם : SMET, Royal Haskoning, WBI, וכו').
- ? דוחות גיאוטכניים בנושא סיכונים סיסמיים באתר.

הромים המוצגים בדו"ח זה מבוססים על נקודת הציון של DSW : 0.0 = 404.05 – מעל פני הים.

.2. פרופילי הקרקע

2.1 בלי

בממוצע פרופיל הקרקע מורכב משלוש שכבות עיקריות :

- ? צוררות נחל.
- ? CaCO<sub>3</sub> (קרקע בעלת גרגירים דקים, תצורת הלשון, LC).
- ? סלע מלח.

בדרכ-כלל, צוררות נחל מופיעים בשכבות העליונות, ושכבות LC נמצאות בעומק רב יותר. שכבות מלח מצויות בעיקר בתחום שכבות LC. למרות זאת, קיימים ערבות ושיכוב בין שכבות עיקריות אלה. הסוללות הקיימות מורכבות מקרקעות גרגולריות.

קיימות שכבות מלח משוקעות בדופן המזרחת של הסוללה בבריכה 5. הפרמטרים המומלצים לתכנון מוצגים בסעיף 4.

הפסקאות הבאות מציגות ריבוע הקרקע בכל חלקו האתר, בהתבסס על הקידוחים הקיימים.

מפלס מי תהום :

מפלס מי תהום נשלט בעיקר ע"י מפלס התמלחת בבריכה 5 וקידוחי השאייה בחצרות בתים המלון. לפיו הדיווחים מפלסי מי תהום בקידוחים נמצאים בתנודה.

סקר מפורט בנושא מפלסי מי תהום מוצג בדו"ח הידרולוגי.

מלח בבריכת 2.2

חתך סכמטי 2.2.1

שכבות משוקעות של מלח נמצאות בדופן המזorghית של הסוללה ובתוך בריכה 5.

התאור הנוכחי מבוסט על הדוחות הבאים:

- WBI (2009): "Dead Sea Works Ltd. – Hotel Moriah – Protection Measures for Pan Level 15 m DSW – Preliminary Design", November 2009 ?  
 WBI (2009): "Dikes around Pan 5 – Remedial Works and Heightening Dike 3/5 Part II-3: Existing Situation and Results of Explorations", April 2009. ?  
 WBI (2008): "Dikes around Pan 5 – Remedial Works and Heightening Dikes 4/8 and 5/8 Part II-1: Existing Situation and Results of Explorations", July 2008. ?  
 DHV/Deltas (2010): "Conceptual Design Report Phase 1 Feasibility Study Dead Sea Lagoon Project", May 2010. ?  
 GYA (2003): "Compaction of the Salt Layers at a Floor of Pan 5 – Summarizing Report of the Activities Done During the Study", 05.01.2003. ?

רשימת הקידוחים שנקדחו בתחום בריכה 5 מוצגת בלוח 1. כפי שניתן לראות, עובי המלח המשוקע הוא 8 עד 10 מ'.

תרשים 1 מציג חתך סכמטי של הסוללה המקורית, כולל שלבי ביצוע (מקור: דוחות WBI).

בריכה 5 משמשת כבריכת אידוי במשך 42 שנים. שיעור שיקוע המלח בתחום בריכה 5 הוא  $0.2 \text{ מ}'$  לשנה בקירוב, כך שהעובי הכולל המוערך של שכבות המלח בתחום בריכה 5 הוא  $0.2 \times 42 = 8.4 \text{ מ}'$ . ערך זה נמצא בהתאם עם עובי שכבת נמלח המצויה בקידוחים שנקדחו בבריכה 5 (ראה לוח 1).

**לוח 1: רשימת קידוחים שנקדחו בתחום בריכה 5**

בדיקות שדה	שכבות המלח בבריכה				קידוח
	רומס עליון	עובי (מ')	צפון	דרום	
ג.א. 2002	7.12	+9.52	566794	239541	155/3-1
	8.31	+10.4	566421	237600	155/3-2
	8.07	+10.55	566366	235569	155/3-3
	8.91	+11.47			155/2-5
	7.75	+10.15	565514	238386	155/2-6
	8	+10.5	564527	238274	155/1-8a
					155/1-9
	8	+10.6	564300	236196	155/1-10
DHV 2010	10	+12.7	566675	236100	DHV-1
	8	+12.3	564535	236099	DHV-2
	8	+11.8	563397	235480	DHV-3
	8.1	+10.5	561225	237600	DHV-4
	11	+11.5	569250	237475	DHV-5
	7.3	+9.5	568917	235361	DHV-6
	7.5	+10.3	568525	236100	DHV-7

## 2.2.2 תכונות שכבות המלח

הפסקה הבאה מצוטטת מדו"ח ג.י.א. 2003.

**בדיקות מעבדה:**

1.254	משקל סגוליל של התמלחת:
2.17 עד 2.14	משקל סגוליל של גבישי המלח:

לוח 2 מסכם את תוצאות בדיקות המעבדה, שבוצעו בגדימות של גבישי מלח מגורעים בלתי-דבוקים.

**לוח 2 : תוצאות בדיקות צפיפות בגבישי מלח מגורעים בלתי-דבוקים**

מספר	ממוועץ	דגם 3	דגם 2	דגם 1	יחידה	בדיקה
10	10.34	9.73	9.77	$\text{kN/m}^2$	צפיפות מינימום "موظבעת"	
16	15.90	18.17	15.26	$\text{kN/m}^2$	צפיפות מקסימום "موظבעת"	
3.4	3.4	5.2	1.6	%	תכולת תמישה חופשית	
9.6	10.00	9.25	9.62	$\text{kN/m}^2$	צפיפות מינימום "מנוקזות"	
15.9	15.38	17.27	15.02	$\text{kN/m}^2$	צפיפות מקסימום "מנוקזות"	
55	53	56	55	%	יחס חללים ריקים – צפיפות מינימום	
26	28	30	30	%	יחס חללים ריקים – צפיפות מקסימום	
29	25	25	25	%	cores	

### **מבחן חיזיה טנדנטיתים (SPT):**

תרשים 2 מסכם את תוצאות ה-SPT. על אף הפיזור, ניתן לראות כי שכבות המלח ניתנת לחלוקת לארבע תת-שכבות:

- ? שכבה עליונה: מתחתית הבריכה עד +8, מלח בירכה רך (גבישי מלח בלתי-דבוקים), בעל התנגדות נמוכה לחדרה.
- ? שכבה אמצעית 1: מ- +6 עד +8, מלח בירכה קשה (גבישי מלח דבוקים), בעל התנגדות גבוהה לחדרה.
- ? שכבה אמצעית 2: מ- +4 עד +6, מלח בירכה רך (גבישי מלח בלתי-דבוקים), בעל התנגדות נמוכה לחדרה.
- ? שכבה תחתונה: מ- +0.0 עד +4, מלח בירכה קשה (מלח משוקע דבוק), בעל התנגדות גבוהה לחדרה.

### **מבחן חדיות בשדה:**

ובוצעו מבחני חדיות בעומק קבוע בקידוח כדי לבדוק את שכבות המלח בבריכה 5 (ג.י.א., 2002). הוחדר צינור מגן לתוך שכבות המלח בתחתית הקדחת. הבדיקה בעומק קבוע בוצעה בשכבה של המלח שחדירה לתוך צינור המגן, בעזרה תמלחת הבריכה.


סיכום תוצאות הבדיקה מוצג בלוח 3.

ЛОח 3 : מקדמי חדירות של שכבות מלח  
(ג.ג.א. 2002)


חדירות (סמי'/שניה)	DSW (מ')	קיימות
1.0 $10^{-3}$	10.4 – 9.5	155/1-9
2.8 $10^{-3}$	8.9 – 8.1	
4.0 $10^{-3}$	8.6 – 7.1	
3.3 $10^{-4}$	6.8 – 6.2	
2.3 $10^{-3}$	6 – 5.2	
1.3 $10^{-4}$	4.9 – 4.3	
2.8 $10^{-4}$	4 – 3.3	

הערה : דיווק מבחני החדרות הנ"ל הוא כחצי סדר גודל.

הפרמטרים המומלצים לתכנון מוצגים בסעיף 4.



ይተለያው ተ፡ ወዕደ መፈጸመ ጥሩ ስልጣኑን ምክንያቱን ከነፃ ማረጋገጫ እንደሚከተሉ



תרשים 2 : מבחני SPT שבוצעו בשכבות מלח של ברימה 5

2.3 פרופיל הקרקע במלונות עין בוקק ובחוף הציבורי

2.3.1 נתוניים קיימים

קייחותם שנקדו:

- BH9, BH10, BH16, BH17, BH18, BH101, : (1993) ?  
BH102, BH103, BH104, BH105, BH106.  
. Crowne Plaza (1994) David David ?  
1NE20, 1E20, 1E40, 1E80, 2W40, 2W10, 2S40, 2S10, 2E10, 2E20, : SMET ?  
.2E40, AS1, AS2, 127, 3W10, 3N10, 3E10, 3E20, 3E40 ?  
שני קייחי מחקר : EB1 ו- EB2, שנקדו לעומק 75-80 מ'. ?  
. BH16, BH17.2, BH18.1 : Building and Infrastructure Testing Lab Ltd. (2011) ?

סיכום הלוגים והמצאים מקייחים אלה מוצג בדוחות של WBI (2008) ו- GEOTECH (2011). מיקום הקייחים מוצג בתרשים 3.

מבחני שדה:

SPT

סיכום תוצאות ה-SPT מוצג בתרשים 9. התוצאות חולקו ל-3 קטגוריות לפי סוג הקרקע:  
(א) שכבות גרגולריות, היכולות צוררות נחל וחולות; (ב) CaCO<sub>3</sub>; (ג) מלחת.

תוצאות ה-SPT שבוצעו בשכבות גרגולריות נותחו לפי מתאימים שהוצעו ע"י Stroud (1989). שיטת Stroud פותחה עבור קרקעות חוליות, כך שיש להשתמש במתאימים המוצגים בתרשים 9 בזיהירות הדרישה.

כפי שניתן לראות מתרשים 9, השכבות הגרגולריות מראות ערכי צפיפות סגולית (DR) וזווית חיכוך פנימית ( $\phi$ ) גבוהים.

מבחני חדיות בשדה:

מבחני חדיות בוצעו בשכבות גרגולריות בקייחים (דוח מעבדה, הטכניון) .SP, SP-SC, SC

5 עקומת של חדיות ביחס לעומק מוצגת בתרשים 11; חדיות השכבות הגרגולריות נעה בין  $10^{-3}$  ל-  $10^{-6}$  מ/שניה. החדיות יורדת ככל שתכולת הדקים עולה.

בדיקות מעבדה – אנטזיה מכנית:

בדיקות מעבדה בכלל, ואנטזיה מכנית בפרט, בוצעו בדגימות שנלקחו מאותם הקייחים.

קייחי SMET נקדחו ב-3 אטרים לאורך הסוללה המערבית של בריכה 5 (ראה תרשימים 3):

- ? לאורך נחל בוקק בגדה הצפונית.  
? בסמוך למלון Crowne Plaza, בין מלונות עין בוקק.  
? בחלק הדרומי של החוף הציבורי.

תרשים 10 מציג את תוצאות האנליזה המכנית. התוצאות בתרשים זה ובתרשים 9 מראות שבסימון לאזור המלונות (أتרים 1-2) לאורך הסוללה, פרופיל הקרקע עד לעומק 25 מ' בקירוב מורכב בעיקר משכבות גרגולריות בעומק של 5 עד 25%.

פרופיל הקרקע בחוף הציבורי ובמלון ישוטל מורכב בעיקר משכבות גרגולריות בעובי 8 מ' בקירוב. שכבות אלה נמצאות מעל שכבות גרגולריות ושבבות CaCO<sub>3</sub>, המופיעות לסיירוגין ומגיעות לעומק של 25 מ'. תכולת הדקים בחוף הציבורי גדולה יותר מזו באזורה המלוניות (קידוחים : SMET BH16, BH18, BH104, BH105, BH106 באתר 3).

### פרופיל הקרקע 2.3.2

הלוחות הבאים מסכימים את פרופילי הקרקע הממצאים מתחת לסלילת בריכה 5 עיין בוקק. כמו כן, פרופילי הקרקע מוצגים בתרשים כלהלן :

- ? תרשים 4 : פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+240, המיצג את החוף הציבורי (אתר 3).
- ? תרשים 5 : פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+760, המיצג את אזור המלונות (אתר 2).
- ? תרשים 6 : פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+000, המיצג אזור המלונות לאורך נחל בוקק (אתר 1).
- ? תרשים 7 : מלון ישוטל. פרופיל קרקע לאורך מקטע 0+080.
- ? תרשים 8 : פרופיל קרקע לאורך הסוללה, בכיוון דרום-צפון.

**لوح 4 : פרופיל קרקע לאורך הסוללה באזורה המלוניות**


שכבה	עובי	תיאור
גרגולריות	25-35 מ'	צורות נחל עם חול חרסיתי דק עד גס (SC) או חול עם חרסית (-SC-SP או SW-SC), לעיתים עם חלוקים. כן נמצאות שכבות דקות של CaCO <sub>3</sub> (עובי 0.5 עד 1.5 מ' , חרסית רזה בצעע צהבהב עד אפרפר, עם מעט חול)
מלח		לפי קידוחים EB1, EB2, BH16, BH17.2, BH18.1 נמצאות בעומק עד 25 מ' – ראה תמונות 1 ו-2. שכבות מלח אלה נמצאו בכל הקידוחים הנ"ל.

**لوح 5 : פרופיל קרקע לאורך הסוללה בחוף הציבורי ובמלון ישוטל**


שכבה	עובי	תיאור
גרגולריות	8-10 מ'	צורות נחל עם חול חרסיתי דק עד גס (SC) או חול עם חרסית (-SC-SP או SW-SC), לעיתים עם חלוקים. כן נמצאות שכבות דקות של CaCO <sub>3</sub> (עובי 0.5 עד 1.5 מ' , חרסית רזה בצעע צהבהב עד אפרפר, עם מעט חול)
גרגולריוא- LC	~ 15 מ'	שכבות גרגולריות ושבבות CaCO <sub>3</sub> , המופיעות לסיירוגין ומגיעות לעומק 25 מ'
מלח	??	ניתן לצפות להמצאות שכבות מלח בעומק מעל 25 מ'



תמונה 1: גלעין מלח מקידוח BH16, עומק 27.1 – 26.1 מ'




תמונה 2: גלעין מלח מקידוח BH18.1, עומק 29 – 29.5 מ'




תרשים 3: מיקום הקידוחים הקיימים

Section: 0+240




### Section: 0+760



תרשים 5: אזור המלונות אטרי (2), עין בוקק – פרופיל קרקע לאוֹרֶד מַקְטָעָה


## Section: 1+000

### Legend:




**תרשים 6: אזור המלונות לאורך נחל בוק (אטר 1) – פרויקט קרקע לאורך מקטש**

## Section: 0+080 - Isrotel




תרשים 7: מלון ישרוטל – PROFILE קרקע לאורץ מקטע 0+080

הנוף החקלאי  
ג.א. בע"מ




תרשים 8: ע"ז בולק – גתוכיל קרכע לארוך הסוללה של ברכיה 5, כיוון דרום-צפון

## ג. א. ב"ה הנחת קרקע ובסיסו




## SPT תרשيم 6: עין בוקע – סיכום וניתוח מבתgi

ג.א. בע"מ  
הנמלות הירקן יב'א'ו



תרשיט 10: איזון בזקק – התפלגות גרארים לפי גודל בקידוחי SMET



תרשים 11: עין בוקק – תוצאות מבחני חזרות בשדה

.3. חומרים בנייה

3.1 חצץ

לפי התכוננו החצץ ייבנה מקרקע חרסיתית.

להלן תוכנות המילוי החרסיתי ששימש למפעלי ים המלח כחומר בניה עבור גרעין סכר אשלים :

מיון והיזוק:

84%	תכולת הדקים
27%	גבול הנזילות
11%	גבול הפלסטיות
CL	USCS
kN/m <sup>3</sup> 17.6	צפיפות יבשה מירבית - ציפויות מודיפיד פרוקטור
15%	תכולת מים מיטבית

יש לבצע את כל עבודות ההידוק עם תמלחות בדיקה 5.

כת גיילה:

ובוצעו שתי בדיקות תלת-צירות בדגימות שעברו הידוק לציפויות של 92% מהציפיות היבשה המירבית.

בדיקות בוצעו בתנאי אישוש, בלי ניקוז ומדידת לחץ מי נקבובים עוזף.

לחצי האישוש הם : 50, 100 ו-200 kN/m<sup>2</sup>.

توزאות בדיקות אלה מוצגות בלוח 9

**לוח 9 : תוצאות בדיקות תלת-צירות בדגמי חרסית מהודקת**

סה"כ פרמטרים		פרמטרים אפקטיביים		מיצג
(kN/m <sup>2</sup> ) c	φ	(kN/m <sup>2</sup> ) c'	φ'	
10	19°	8	27°	1
10	19°	5	29°	2

חלילות:

ובוצעו שתי בדיקות חדירות בדגמים שעברו הידוק לציפויות של 92% מהציפיות היבשה המירבית.

בדיקות בוצעו בעומק קבוע של 12 מ' בתא מרחב.

מקדמי החדרות המתקבלים הם :  $3.4 \times 10^{-9}$  ו-  $5.6 \times 10^{-9}$  מ"ש/שניה.

ניתן לצפות שהחדירות בשטח תהיה גדולה בסדר גודל אחד או שניים.

**דרגת פיזור:**

דרגת הפיזור הפטנציאלית נבדקה כדלהלן:

- ? מבחני חירר בשתי דגימות מהודקות. הדגימות הוגדרו כ"בעל פיזור ברמה נמוכה".
- ? בדיקות הידромטר והידромטר כפול בשתי דגימות – ראה תוצאות בלוח 10.

**לוח 10: סיכום התוצאות של בדיקות הידромטר והידромטר כפול**

מדגם	הידромטר כפול	הידромטר	דרגת פיזור
			עובר (%) 0.005 (%)
1	49	0	0%
2	49	0	0%

על סמך התוצאות הניל מיתן להסיק כי דרגת הפיזור הפטנציאלית של החרסית ששימשה למפעלי ים המלח כחומר לגרעין הסכר - נמוכה.

**סיכום:**

לאור הדיון לעיל, החרסית ששימשה למפעלי ים המלח למילוי הגראין יכולה לשמש כחומר בניה לחצץ, דהיינו לסינר החרסיתי ולגרעין.

התכונות הדורשות של הקרקע בגרעין הן:

≥ 80%	תכולת הדקים
USCS	CL, CH
< 2%	תכולה ארגנית (%)
≥ 96%	שיעור הידוק (מודיפייד פרוקטורי)
≥ kN/m <sup>3</sup> 21	צפיפות כוללת
OWC + 2%	תכולת מים
≤ 20 סמי	עובי השכבה המהודקת
לא פיזור	דרגת פיזור
< 10 <sup>-8</sup> מ"ש/שנייה	חדירות השכבה המהודקת

יש לבצע את כל עבודות ההידוק עם תמלחות בERICA 5.

**3.2 מילוי הסוללה**

ה솔לה המערבית של בERICA 5, אשר מגינה על המלונות מפני פניהם העולים בERICA 5, תוכננה להגבהה באמצעות עבודות עפר מהמפלס הקיים של 15+ מ' בקירות למפלס 16.2+ מ'. מרבית עבודות העפר הוצעו במדרוןות המזרחיים של הסוללה הקיימת בERICA 5.

החלק העיקרי של המילוי ישפק לתוך התמלחות של בERICA 5. מעל פני המים, עבודות העפר יבוצעו בתנאים יבשים (ראה חתכים בתרשימים 29, 36 ועוד).

להלן פרטי המילוי הדרושים:

**מתחת לפני המים - פלטי המילוי הדלועשים**

< 25%	תכולת הדקם
3"	גודל גרגירים מירבי
40 סמי	עובי השכבה המהודקת
תרשים 28	ישור


**מעל פני המים - פלטי המילוי הדלועשים, מילוי בתנאים יבשים**

< 25%	תכולת הדקם
3"	גודל גרגירים מירבי
$\geq 98\%$	שיעור הידוק (מודיפיד פרוקטורה)
20 סמי	עובי השכבה המהודקת
תרשים 28	ישור

תרשים 28 מציג את התפלגות גודל הגרגירים במילוי גרנולרי ממחפרת בפשט צאלים, וכן את מעטפת היישור של המילוי הדרוש. ניתן להשתמש במילוי גרנולרי כחומר מילוי בתנאים יבשים ו מתחת לפני המים.

איפיוני התפלגות גודל הגרגירים הם :

- תכולת הדקם (העוביים נפה #200) : ? 9%-4%
- חול (#4-#200) : ? 15%-25%
- צוררות (גדולים מ-#4) : ? 70%-85%



תרשים 28 : התפלגות גודל הגרגירים במילוי גרנולרי ששימש את מפעלי ים המלח

.4. נתוני קרקע מומלצים לתכנון

על סמך הנתונים שהתקבלו מסקרים חזזה והמלצות שהוצעו בדוחות שונים (, WBI, DHV/Deltas, Geotech המדרונות. לוח 11 מסכם את נתוני הקרקע המוצעים לתכנון ולחישובי יציבות

**לוח 11: נתוני קרקע מוצעים לתכנון**

K (מ"י/שניה)	Es (kN/m <sup>2</sup> )	ϕ'	c' (kN/m <sup>2</sup> )	Cu (kN/m <sup>2</sup> )	γ <sub>t</sub> (kN/m <sup>3</sup> )	USCS	קרקע
שכבות קיימות, קרקעות טבעיות ומשקעי מלח							
$10^{-4} - 10^{-6}$	10,000 + 3,000 Z	35°	0	-	20	GP, GP-GC, GC, SP, SP-SC, SC	גרנולרי – צוררות נחל
$10^{-6} - 10^{-7}$	35,000	30°	5	90	19	CL, CH, ML, MH	(LC) CaCO <sub>3</sub>
$10^{-1} - 10^{-3}$	10,000	32°	0	-	14	GP – SP	מלח בריכה
מילוי חדש							
$10^{-2} - 10^{-4}$	40,000	36°	0	-	21	GW, GW-GC, SW, SW-SC	מילוי גרנולרי מהודק יבש
$10^{-2} - 10^{-3}$	20,000	30°	0	-	20	GP	מילוי גרנולרי מהודק מתוחת לפני המים
$10^{-8} - 10^{-9}$	20,000	27°	5	60	17	CH, CL	חרסית מהודקת
כasher :							
? – ציפויות כוללת; Cu – כח גיריה ללא ניקוז							
? – זווית חיכוך פנימית אפקטיבית; c' – קוחזיה אפקטיבית; Es – מודול אלסטיות							
K – מקדם חדירות; Z – עומק מרום +15							

.5. סיסמולוגיה

**מפתח GII ו- IS:**

אזורים המלח ובקעת הירדן נחשב אזור סיסמי פעיל. לפי התקן הישראלי לרעידות אדמה, IS 413, תאוצת הקרקע האופקית המירבית במסלע (PGA) לאזור עין בוקק – נועה זהה היא 0.23g (הסתברות של 10% ב-50 שנה). הקרקע באתר מסווגת כ- "Type E" או "Type F" – ראה דיוון בהמשך.

תרשים 20 מציג את מיקום רעידות האדמה בעוצמה גדולה מ-3, אשר התרכשו ביום המלח במשך 80 השנים האחרונות.

תרשים 30 מציג את התפלגות האירועים הסימיים באזורים המלח בתקופה 1985 – 2010.

תרשים 31 מציג את המקטע הרלוונטי של "מפתח העתקים הפעילים והפעילים בפוטנציה בישראל". כפי שניתן לראות, העתקים פעילים בפוטנציה קיימים באתר עין בוקק – נועה זהה.

**סקל גיאופיזי:**

נערך סקר גיאופיזי ע"י ד"ר גדי שמייר עבור DSPGC (תאריך הדוח: יוני 2011).

הסקר נערך לאורך החוף המערבי של בריכה 5 באזורי המלונות והוא מבוסס על 18 קווי החזרה ברזולוציה גבוהה עם עומק עד של 200 עד 300 מ' ועל 7 קווי שבירה.

**סיכום הממצאים כלהלן:**

- ? תרשימים 33 ו-34 מציגים מפות העתקים בהתבסס על פענוח הסקר הגיאופיזי. העתקים, F1a, F5-ו-F1b, Fyiz מוגדרים כהעתקי בריכה 5, אשר סוווגו כהעתקי משנה של העהתק הפעיל הראשי של בקעת ים המלח. כיוון שהעתקים האלה הוא דרום מערב – צפון מזרח.
- ? העתקים Feb3-Feb1, Feb2, Feb1, Feb2 בעין בוקק מוגדרים כהעתקים מקומיים קצרים. העתקים Fhz1 – Fhz10 במלונות מורה ונוירונה מוגדרים כהעתקים מקומיים קצרים.
- ? פעילות בהעהתק הפעיל הראשי של בקעת ים המלח תגרום לפעולות סייסמית בהעתקים הנ"ל.
- ? האיפיונים הסייסמיים של העתקים אלה מוצגים בלוח 12.
- ? מפה של שכבות המלח המשיבית מוצגת בתרשימים 35.

**לוח 12: איפיונים סייסמיים של ההעתקים ל-10% הסטברות לתקופת חזרה של 50 שנה**

העתקים	תזוזה צפוייה בהעתק (מ')	עו"צמת רעידת האדמה	תזוזה צפוייה בהעתק (מ')
F1a, F1b, F5, Fyiz, F5	6.4 – 6.7	0.42 – 0.5	
Feb1, Feb2, Feb3	5 – 5.5	~0.15	


**הגבלת עוצמת רעידת האדמה:**

לפי מפת האזורים שהם בעלי פוטנציאל חריג להגברת עוצמת רעידת האדמה (GSI ו-GII), האתר נמצא באזורי החשוד להשפעות הגברה באתר. מאחר והקרקעות המקומיות יוגדרו ככל הנראה כ-Type F, לפי סעיף 202.2.1 של IS 413 עדכון 3, נדרש ניתוח תגובה של תזוזות קרקע ספציפית לאתר.


ניתוחים אלה בוצעו ע"י ד"ר סם פרידמן – Geotech (מאי 2012). ממוצע התאוצות האופקיות המירביות על פני הקרקע כפי שדווח היה 0.36g.

**התנזולות:**


בוצע ניתוח של פוטנציאל התנזולות באזורי מלונות עין בוקק ע"י Geotech (מאי 2012). הניתוח מצביע על "סכנה גדולה להתנזולות באתר, בעומקים מתחתי 5 – 10 מ', בהשפעת רעידות אדמה עם 10% הסטברות לתקופת חזרה של 50 שנה."




תרשים 29 : מפת אירועים סיסמיים עם  $ML > 3$  בשנים האחרונות  
סלומון א. (2004) "תופעות קרקע מושפעות-סיסמיות מרעידות האדמה בצפון-מזרח ים המלח",  
מרפכון הגיאולוגי, מפברואר 2004, ML=5.2, GSI/30/2004.




תרשים 30: התפלגות אירועים סייסמיים באזורי ים המלח, 1985 – 2010  
(קטלוג המכון הגיאולוגי)




תרשים 31: קטע מ"מפת העתקים פעילים ופעילים בפוטנציה בישראל". העתקים פעילים מסומנים באדום. העתקים פעילים בפוטנציה מסומנים בירוק  
(המכון הגיאולוגי)



תרשים 32: קטע מ"מפת אזורים בעלי פוטנציאל חריג להגברת עצמת רuidת האדמה"  
(המכון הגיאולוגי, המכון הגיאופיזי, 2009)



תרשים 33: מפת העתקים שהוכנה ע"י ד"ר שמיר בעין בוקק, יוני 2011



תרשים 34: מפת העתקים שהוכנה ע"י ד"ר שמייר בנווה זהר, יוני 2011



תרשים 35: גג שכבות המלח המשייבית (מפת זמן של גג שכבות המלח המשייבית מהסקר הגיאופיזי שנערך ע"י ד"ר ג. שמיר, יוני 2011)

.7. יציבות מדרון הסוללה

7.1 מבוא

ערכו חישובים ליציבות מדרונות עבור חתכים אופייניים בסוללות המערביות שתוכננו לבריכה 5.

הניטוחים בוצעו בהתבסס על ההנחה והנתונים הבאים :



- ? החישובים נעשו לפי שיטת האלמנטים הסופיים הדזו-מינידית באמצעות PLAXIS 2D, גרסה 10. מקדם המינימום לבטיחות ומשטח החחלקה הקריטי נקבעו לפי שיטת "הפחחת החזק".
- ? כמו-כן החישובים נעשו באמצעות פתרונות אנליטיים בצורה סגורה.
- ? שכבות הקרקע הוגדרו כחומר אלסטי-פלסטי עם מעטפת כח גזירה של Mohr-Coulomb.
- ? המילוי הקיים, הנמצא מזרחית לקיר השיגומים, הוגדר כ"AMILI GRANULAR מהודק מתחת לפני המים".
- ? שכבות מלח בעלות עובי כולל של 8 עד 10 מי קיימות בבריכה 5 לצד המזרחי של הסוללה. קיימות לטירוגין שכבות של מלח גבישי, דבוק, קוהזי, קשה ושכבות מלח גבישי, לא דבוק, נטול קוהזייה, רפה.
- ? כחנהה מחמירה, שכבות המלח נחשבות כנטולי קוהזייה.
- ? החתכים האופייניים כוללים שכבה מעורבת של מלח ומילוי גרנולרי מזרחת לגרעין החרסיטני. שכבה זו מייצגת את השכבות המעורבות של מלח בבריכה 5 והמילוי הגרנולרי המונח עליו בשלבי הביצוע של הסוללה הקיימת (ראה חתך סכמטי בתרשימים 1).
- ? נתוני הקרקע לצורכי הניתוח מוצגים בלוח 11.
- ? ערכו חישובים ליציבות המדרונות לתנאים הבאים :
  - ? תומן ביצוע. מפלס התמלחת בבריכה 5 הוא +13.9.
  - ? מפלס התמלחת הסופי בבריכה 5 הוא +15.1.
- ? תנאי רעדת אדמה. התזוזות הצפויות בסוללה הוערכו באמצעות לוחות התזוזות שהוצעו ע"י Franklin and Hynes (1984) ו- Makdisi (1978) – ראה לוחות בתרשימים 1-42.
- ? התזוזה תלולה ביחס  $k_y/k_{max}$  ובუכמת רעדת האדמה, כאשר  $k_y$  הינו המקדם הפסידו-סטטי הקריטי המניב מקדם בטיחות של 1.0. עבור כל חתך  $k_y$  נקבע ע"י ניתוח נומורי.
- ?  $k_{max}$  הינו התאוצה האופקית המירבית לפי התקן הישראלי ולפי ההגברת המחשבת (ראה דוח Geotech ממאי 2012).

**העלויות :**

המשקל הסגול של התמלחת בבריכה 5 גובה (1.3). על כן, לחיצת השכבות האפקטיבית של השכבות המוטבעות היא יחסית נמוכה. בשכבות נטולות קוהזייה כח הגזירה האפקטיבית נמוך מאד. זו הסיבה מדוע היציבות של הסוללה המתוכננת, הרזודה והשתוחה מאד, מראה מקדמי בטיחות יחסית נמוכים בהעמסה בעת רעדת אדמה.

יציבות הסוללה המתוכננת בעת רעדות אדמה, בהתחשב בהיבטי התנוזלות, נדונה בדוח Geotech (מאי 2012).

תרשים 42: לוח תזוזות סיסמיות  
קבועות (1984 ,Franklin-ו Hynes)



תרשים 43: לוח תזוזות סיסמיות קבועות  
(1978 ,Seed-ו Makdisi)

7.2 יציבות הסוללה בעין בוקק

תרשים 44 מציג את המודל הנומרי. התוצאות של חישובי יציבות המדרונות מוצגות להלן הבא.

**ЛОח 13: סוללה עין בוקק - תוצאות חישובי יציבות המדרונות**

משטח החלקה קריטי	מקדם בטיחות מחושב	מפלס תמלחת בבריכת 5	
תרשים 45	5.1	+13.9	לאחר ביצוע רعيית אדמה = $k_y - 0.13g$
תרשים 46	7.1	+15.1	
תרשים 47	1.0	+15.1	

התוצאות הצפויות עקב העמסה בעת רعيית אדמה בעלת עוצמה של 6.5 – 7.5 מוצגות להלן הבא.


**ЛОח 14: סוללה עין בוקק: תוצאות עקב רعيית אדמה  $M_w$**

תגובה צפוייה (סמי')	$k_y/k_{max} = 0.13g/k_{max}$	$k_{max}$
$7.5 = M_w$	$6.5 = M_w$	
1 – 10	1 – 5	0.65
3 – 20	1 – 10	0.52
5 – 30	3 – 20	0.43
10 – 50	3 – 25	0.37


ניתן להסיק כי מקדמי הבטיחות מספיקים.

מוצע התוצאות האופקיות המירביות בקרקע הוא 0.22g עד 0.36g, לפי הערכתה של Geotech (מאי 2012).


התוצאות הצפויות עקב העמסה בעת רعيית אדמה הן בסדר גודל 5 עד 50 סמי'.




תרשים 44: עין בוקק. מודל גומרי דו-מימדי ופרופיל הקרקע לצורכי חישובי יציבות המדרונות



תרשים 45: עין בוקק. משטח החלקה קריטי בתום ביצוע, מפלס תמלחת 9+13.9 מ'



תרשים 46: עין בוקק. משטח החלקה קרייטי בתום ביצוע, מפלט תמלחת +15.1 מ'



תרשים 47: עין בוקק. משטח החלקה קרייטי למקדם פסידו-סטטי קרייטי  $k_y=0.13g$

#### 8. שקיעות צפויות בסוללות עקב עבודות עפר מתוכננות

יתרחשו שקיעות עקב עבודות העפר הצפויות להגברת הסוללות. יתפתחו שקיעות מהירות (מידיות) בשכבות גרגולריות ובשכבות מלח. תתפתח שקיעת קונגסולידציה (אישוש) איטית בהמצאות שכבות LC עבות.

#### 8.1 סקיעות מידיות

חושו השקיעות מידיות לחתק סוללות אופייני.


הניתוח בוצע לפי שיטת האלמנטים הסופיים, באמצעות PLAXIS 2D, גרסה 10. אוטם המודלים שמשו לחישובי יציבות המדרונות שימושו גם להערכת השקיעות.

הנתונים וההנחה מוצגים בסעיף 7.1.


APHIKI התזזה לאורך הסוללות של עין בוקק, מורייה ונירונה מוצגים בתרשים 56, 57 ו-58 בהתאם.

הסקיעות המירביות הן מ-3 עד 6 סמ'.


הסקיעות מרוכזות במקומות בהם המילוי הוא הגבוה ביותר ומצוי מעל שכבת המלח. כמו כן לעיל, החישובים הנוכחיים נערך עבור שכבת מלח הומוגני נטול קוהזיה (הנחה מחמירה).



תרשים 56: סוללת עין בוקק. אפיק תזוזה לאחר ביצוע



תרשים 57: סוללת מלון מורייה. אפיק תזוזה לאחר ביצוע



תרשים 58: סוללת מלון נירונונה. אפיק תזוזה לאחר ביצוע

## 8.2 שקיית קונסולידציה (אישוש)

לפי ממצאי הבדיקות באתר, קיימות שכבות LC עבותות מתחת לסללה במלון מורה. באתרים אחרים (עין בוקק וניירונה) פרופיל הקרקע מורכב בעיקר גרגנולריות ולכון ההתמכוכיות צפויות להיות קטנות. עובי שכבת ה-LC מתחת לסללה מלון מורה הוא 20 מ' בקירוב.

להלן מציג סיכום של תוצאות מבחן האישוש שבוצע במדגים בלתי מופרים שנלקחו מקידוחים שנקדחו לאורך סוללה 5/8.

תרשים 59 מציג את התפלגיות של לחיצת השכבות האפקטיבית בשלב ההתחלתי ובתום ביצוע הסוללה החדשה.

לחץ הנוסף האפקטיבי בשכבה ה-LC מיד לאחר ביצוע הסוללה החדשה הוא 25 kPa. לחיצת השכבות בשכבה ה-LC תרד ל- 10kPa כאשר מפלס התמלחת בבריכה 5 הגיע לром המתוכנן של +15.1.

לוח 19: סיכום נתונים שקיית קונסולידציה (אישוש) של שכבת ה-LC (סללה 5/8)

$C_v$	$C_c$	$e_0$	$\gamma_t$	W	$\gamma_d$	
מק"ש/שנה	-	-	$kN/m^3$	%	$kN/m^3$	
1	0.13	0.6	12.7	7	10.2	מינימום
25	1	1.97	23.5	51	20.6	מקסימום
6.6	0.28	1	19.5	19.4	16.4	ממוצע
כאשר :						
$C_v$ – צפיפות יבשה ; $e_0$ – צפיפות כוללת ; W – תכולת מים ; $C_c$ – מדד לחיצה ; $C_v$ – מקדם אישוש						

чисובי השקיות נערכו בהתאם על הנתונים והנחהות הבאים :

? עובי שכבת ה-LC המועמסת הוא 20 סמ'.

? גג שכבת ה-LC נמצא בעומק 15 מ'.

? הלחצים הנוספים האפקטיביים הפועלים על שכבת ה-LC בעקבות המילוי החדש בסוללה הם .kPa עד 10 25

? הונח שהאישוש הוא חד-מיידי.

? נתונים האישוש הינם הערכות הממוצעים המוצגים בלוח 19.

? לשכבה ה-LC ניקוז כפול.

סקיות הקונסולידציה (אישוש) הצפויות הן :

*65	25	10	לחץ נוסף אפקטיבי (kPa)
סה"כ שקיות	17	7	


\* המיצג מילוי בגובה 3 מ' (ראה דיוון מטה)

התווחה הצפוי של שקיות אישוש עקב ביצוע הסוללה החדשה הוא 7 עד 17 סמ'.

"Assessment of the Current State of Protection (ספטמבר 2008) לפי דוח WBI (ספטמבר 2008), התפתחו שקיות אישוש של 40 עד 60 סמ' בסוללה מלון מורה עקב הנחת מילוי בגובה 3 מ'. על סמך ידיעה זו ניתן להסיק כי הנחות ונתוני האישוש ששימשו לחישובים הנוכחיים נכונים.

שיעור השקיעות הצפויות בסוללה המתוכננת הוא :

תקופה (שנתיים)	12	10	5	3	1	היקף האישוש (%)
השקיעות צפויות	7 – 17	6 – 16	4 – 10	3 – 8	2 – 5	



תרשים 59: סוללת מלון מורייה : התפלגיות לחיצת השכבות

#### 9. סיכון להיווצרות בולענים

נושא זה נדון בדוחות הבאים :

"Conceptual Design Report Phase 1 Feasibility Study Dead Sea Lagoon Project" ?  
Final Report, DHV 05/2010.

? דוח גיאולוגי בנושא התהווות בולענים GSI/34/2009, שהוכן ע"י הסקר הגיאולוגי.

התפתחו מבני קריישה ובולענים באזור : בפן הביני של התמלחות ומי התהווות בחלק הצפון-מערבי של בריכה 5 ; לאורך סוללה 8/5 ; ובאזור עין בוקק ועין זורה .

בולענים נוצרים עקב זרימת מים שפירימים מכיוון מערב, אשר ממיסים שכבות מלח עמוקות .  
באזור המלונות תנאים אלה קיימים בעיקר בפתחי עין בוקק ועין זורה . תריסים 60 מציג אזורים בעלי סיכון גבוה להיווצרות בולענים .

לפי מפות אלה, הסבירות להטיפות בולענים לאורך הסוללה המערבית של בריכה 5 נמוכה . ניתן לבדוק מסקנה זו ביחס להשפעות של אמצעי ההגנה המתוכננים : חיצ' חרשית ומערכת השאייה .



תרשים 60: מפות GSI: סיכונים להיווצרות בולענים באזורי עין בוקק ונוה זוהר